


ガスコード、ガス用ゴム管お取替えの目安について

ガスコード、ガス用ゴム管は、樹脂とゴムの複合製品であるため、時間とともに劣化します。

ガスコードは、外観上異常がなくても、ガス栓との接続口にゴムパッキンを使用しているため、劣化が起きるとガス漏れが発生する可能性があります。

またガス用ゴム管は、劣化が起きるとひび割れて固くなったり、ガス栓との接続口がゆるんだりします。

機器を取り替える際や、ガスコード、ガス用ゴム管を使用して7年程度経過したものは、新しいものに取り替えることをお勧めします。



【ガスコードガス栓側接続部】

【ガスコード器具側接続部】



【ガス用ゴム管】

【本件に関してのお問い合わせ】

武州ガス株式会社

サービスグループ

TEL:049-247-3852 (平日 8:30~17:15)